

项目名称	浙江博汇汽车部件有限公司使用危险化学品安全现状评价报告		
项目地址	嘉善县惠民街道永胜路8号		
项目所属行业	☒ 石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业 ☐ 烟花爆竹制造业		
项目类别	☐ 预评价 ☐ 验收评价 ☒ 现状评价		
项目编号	浙和邦【评】字第2020-1-143号	项目完成时间	2020.7.3
现场勘验时间	2020.5.26	现场勘验人员	洪利维、焦舰
项目简介			
1) 本项目涉及的装置：热处理装置、氩弧焊接装置、模具充装装置； 2) 本项目涉及的主要场所：1#车间热处理区、1#车间模具充装区、2#车间弧焊接区、危险化学品中间仓库、甲醇罐区、液氮罐区； 3) 涉及的危险化学品：氧[压缩的]、乙炔、二氧化碳[压缩的]、氩[压缩的]、混合气（85%氩气+15%二氧化碳）[压缩的]、甲醇、氮[压缩的或液化的]、氢气； 4) 与上述装置相配套的公用工程系统； 5) 管理体系、管理制度及人员资质等。 *注：氢气是由热处理过程中产生，后通过炉膛内的微正压排集到特制的出口进行完全燃烧。 凡涉及本项目的环保、消防、职业卫生、厂外运输问题，按照国家有关标准和规定执行，不在本评价范围之内，本报告只做一般性表述；台风、洪水、地质沉降、泥石流等自然灾害方面的危险也不包括在本评价范围内。			
项目组成员			
工作分工	姓名	职业资格证书编号	
项目负责人	洪利维	S011032000110191000578	
项目组成员1	焦舰	S011032000110192001071	
项目组成员2	王勇	1600000000300541	
报告编制人1	洪利维	S011032000110191000578	
报告编制人2	焦舰	S011032000110192001071	
报告审核人	张惠霞	S011032000110191000444	
技术负责人	孙根新	S011032000110191000392	
过程控制负责人	胡水连	S011032000110192001036	
项目现场照片			
			