

单位	嘉兴润鹏木业有限公司
项目名称	职业病危害现状评价报告
项目地址	嘉善县惠民街道成功路 178 号 2 幢一楼
项目负责人	王昕
公示信息类别	职业病危害预评价 ☐ 职业病危害现状评价 ☒ 职业病危害控制效果评价 ☐
项目简介	
嘉兴润鹏木业有限公司成立于 2015 年，法人代表唐世江，企业地址位于浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道成功路 178 号 2 幢一楼，注册资本 100.00 万元，总建筑面积 6155.54 m²，员工约 90 人，公司生产经营范围为家具、木门、木线条的加工、生产及销售。 企业厂区现有建（构）筑物南厂房、北厂房两栋，均为钢混结构三层建筑。现有主要生产设备 2 台推台机、5 台四面刨机、1 台立式铣床、2 台高频压板机、14 台万能包覆机、7 个打磨台、1 个淋幕房、1 条喷漆线、2 台真空喷涂机、2 条压型涂泥生产线等，企业现有设计产能为家具附件 40 万件/年。	
现场调查、检测/采样人员名单及建设单位陪同人	
调查人:郑子明、董慧盈 调查时间: 2021.11.11 采样时间: 2021.11.17~19 采样人: 李睿、李俊杰 陪同人: 王昕	
建设项目/用人单位存在的主要职业病危害因素	
职业病危害因素有：粉尘检测因素为：木粉尘、石灰石粉尘、其他粉尘（腻子粉）；化学检测因素为：乙酸乙烯酯、甲醛、丙烯酸、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、苯、甲苯、二甲苯（全部异构体）、乙酸丁酯、丙烯酸正丁酯；物理检测因素：噪声。	
检测结果	
本次对该用人单位检测结果显示：各岗位的化学因素检测结果均符合 GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》的规定。 本次对该用人单位检测结果显示：木工车间（推台机、干燥机、多片锯、四面刨机、梳齿机、高频压板机）、包覆车间（砂光机、双端锯）、喷涂车间（打磨 1、打磨 2、砂光机）、涂泥车间（涂泥机）岗位噪声强度超出国家标准限值要求，其余各岗位的物理因素符合 GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》的规定要求。	

评价结论与建议	
评价结论	用人单位为木质家具制造，代码为 C2110。根据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发〔2021〕5号），用人单位属 C2110 木质家具制造。根据项目生产工艺、原辅材料、历年职业健康监护资料、历年作业场所职业病危害因素检测资料等，用人单位定为“职业病危害严重”的生产项目。
建议	（1）企业应加强对员工职业健康监护，安排接触职业病危害因素的作业人员均进行职业健康检查，对体检中检查出的职业禁忌人员进行及时调岗至不接触职业禁忌危害因素的岗位，对需复查人员及时安排复查。 （2）若条件允许，建议通过低毒、无毒水性漆代替高毒、有毒的油性漆。 （3）调漆房设置局部吸风装置，设置管阀，在不进行调漆作业时关闭管阀，保证其他岗位吸风量。 （4）调漆房设置相应操作规程，规范调漆桶加盖调漆作业。 （5）喷漆间在条件允许情况下通过进料泵管道进料，设备油漆储槽加盖。 （6）在调漆房、喷漆生产线、涂泥生产线、高频压板机附近增设固定式应急洗眼喷淋装置。
技术审查专家组评审意见	
1、木工车间高频拼板机、包覆车间的木皮包覆线、喷涂车间的调漆房与真空喷涂机为重点，增设局部吸风装置统一收集处理； 2、涂泥车间粉尘投料、搅拌机增设除尘吸风装置； 3、规范设置化学品储存场所； 4、规范设置休息室； 5、正确使用个人防护用品； 6、增设化学品储存、使用场所应急洗眼装置； 7、规范上岗、在岗、离岗职业健康体检； 8、完善职业病危害岗位警示标识、操作规程、职业卫生健康档案。	