

单位	嘉兴市维斯科海绵有限公司
项目名称	职业病危害现状评价报告
项目地址	浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路 179 号
项目负责人	杨文轩
公示信息类别	职业病危害预评价 ☐ 职业病危害现状评价 ☒ 职业病危害控制效果评价 ☐
项目简介	
嘉兴市维斯科海绵有限公司于 2008 年成立，地址位于嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路 179 号，目前该公司位于厂区范围有 1#厂房、2#厂房、4#厂房、5#厂房、6#厂房、化学品仓库、储罐区、办公楼等建筑物，法人代表为唐国海，注册资本为 2600 万人民币。统一社会信用代码为 91330411678449258E。购置发泡生产线、切割机、定型机、涂胶机、包装机等生产设备，具有年产高记忆海绵 5000 吨、枕垫 200 万个的生产能力，目前厂区共有 143 人。 该公司依据《工作场所职业卫生管理规定》中华人民共和国国家卫生健康委员会第 5 号令第二十条“职业病危害严重的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。”委托浙江和邦安全技术有限公司对其进行职业病危害现状评价，并编写评价报告。	
现场调查、检测/采样人员名单及建设单位陪同人	
调查人:黄嘉龙、董慧盈 调查时间:2022 年 11 月 14 日~11 月 16 日 采样时间:2022 年 11 月 14 日~11 月 16 日 采样人:张经纬、徐康磊 陪同人:杨文轩	
建设项目/用人单位存在的主要职业病危害因素	
化学检测因素为:MDI、TDI、二氯甲烷、溶剂汽油、其他粉尘(海绵、三聚氰胺、硅胶粉);物理检测因素:噪声。	
检测结果	

粉尘：根据对接触粉尘岗位的检测结果各岗位粉尘检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）的限值要求； 化学有害因素：根据对接触TDI、二氯甲烷、MDI、二氧化碳、溶剂汽油的检测结果，各岗位化学有害因素检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）的限值要求； 物理因素：根据本次对用人单位工作岗位噪声的检测，除了空压机岗位噪声超标以外，其余各岗位检测结果均符合职业卫生标准要求。 超标原因分析 物理因素：空压机：空压机设备正常运行时会产生较大噪声，受辅助设备产生噪声影响，造成该区域噪声叠加，导致噪声超标。	
评价结论与建议	
评价结论	根据《国民经济行业分类标准》（GB/T 4754-2017），本项目属于“泡沫塑料制造 C2924”，根据国卫办职健发[2021]5号《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》，本项目属于“泡沫塑料制造 C2924”，属于职业病危害严重的建设项目。
建议	建设单位按照职业病防治的相关法律法规及《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014的规定应对缺少体检项目的部分岗位员工进行补充体检项目。 补充完善相应岗位危害因素的警示标示和防护用品。 枕头发泡车间需完善应急洗眼喷淋器。
技术审查专家组评审意见	
/	