

单位	嘉兴益高新材料股份有限公司
项目名称	职业病危害现状评价报告
项目地址	嘉兴市南湖区大桥镇步云永叙路东侧
项目负责人	沈正芳
公示信息类别	职业病危害预评价 ☐ 职业病危害现状评价 ☒ 职业病危害控制效果评价 ☐
项目简介	
嘉兴益高新材料股份有限公司成立于 1999 年，法定代表人为陶海忠，统一社会信用代码为 9133040271540640XC，注册资本为 5180 万人民币，企业地址位于浙江省嘉兴市南湖区大桥镇步云永叙路东侧。企业于 2021 年 11 月由嘉兴市誉高涂料有限公司更名为嘉兴益高新材料股份有限公司。现有员工 30 人。 依据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会第 5 号令 2021 年 2 月 1 日实施）第二十条“职业病危害严重的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。”委托浙江和邦安全技术有限公司对其进行职业病危害现状评价，并编写评价报告。	
现场调查、检测/采样人员名单及建设单位陪同人	
调查人:黄嘉龙、董慧盈 调查时间: 2022 年 11 月 21 日~11 月 23 日 采样时间: 2022 年 11 月 21 日~11 月 23 日 采样人: 吕立峰、林世辰 陪同人: 沈正芳	
建设项目/用人单位存在的主要职业病危害因素	
化学检测因素为: 苯、甲苯、二甲苯、丁醇、异佛尔酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、环己酮、丁酮、甲醛、氮氧化物、溶剂汽油、丙烯酸、TDI、异丙醇、滑石粉尘; 物理检测因素: 噪声	
检测结果	

粉尘：根据对接触粉尘岗位的检测结果，投料岗位粉尘检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）的限值要求； 化学有害因素：根据对接触化学有害因素岗位的检测结果，用人单位油漆生产车间搅拌岗位甲苯检测浓度超标，其余各岗位化学有害因素检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）的限值要求； 超标原因分析：搅拌岗位 由于车间内搅拌设备运行时工人未进行加盖处理，桶装原料在添加后未及时加盖密封导致有害物质扩散至车间空气中，且车间内整体全面通风欠佳，导致有毒有害气体聚积在车间内，因此导致搅拌岗位的甲苯超标。	
评价结论与建议	
评价结论	根据《国民经济行业分类标准》（GB/T 4754-2017），本项目属于“涂料制造，代码为 C2641”，根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012 年版）》（安监总安健〔2012〕73 号）的规定，根据行业分类及生产实际，本项目定性为“职业病危害严重”的建设项目。
建议	规范工人的生产操作，加强维护油漆生产车间的防护设备的维修与维护，减少车间内有毒有害物质积聚。 尽量减少工人现场操作时间，降低对有毒有害物质的接触时间及频率。 督促员工正确佩戴个人防护用品，及时更换过期或失效的防毒口罩、滤毒盒等。
技术审查专家组评审意见	
-	