

单位	浙江键财机械有限公司
项目名称	新增年产 840 台搓丝机项目
项目地址	本项目位于嘉善县姚庄镇福泰路 88 号
项目性质	新建 ☐ 改建 ☐ 扩建 ☒ 技术改造 ☐ 技术引进 ☐
项目负责人	朱凤
公示信息类别	职业病危害预评价 ☒ 职业病防护设施设计 ☐ 控制效果评价与职业病防护设施验收 ☐
项目简介	
浙江键财机械有限公司成立于 2006 年 9 月 28 日，注册资本为 1050 万美元，统一社会信用代码为 91330421793350958A，法定代表人为陈清雄，注册地址为浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇福泰路 88 号，是一家专业从事螺丝成型机的生产企业，主营业务为螺丝成型机系列产品。 搓丝机，是专业生产螺丝的设备。搓丝机有多种规格，如自动搓丝机、平板搓丝机、半自动搓丝机、全自动搓丝机、高速搓丝机等。 搓丝机轻便、灵活、高效以及具有其它类似设备无法取代的优点。搓丝机避免了车床、钻床或手动攻丝的局限，省时、省力、不易烂牙、丝锥不易折断等。搓丝机适用于所有机械制造行业，机床、模具(厂)机械、塑胶机械、印刷机械、包装机械制造厂、工程机械、汽车摩托车零部件、航空发动机、机车车辆、烟草机械以及通用机械等行业。 随着市场需求的提升，浙江键财机械有限公司决定投资 384.66 万美元，在原有厂区的预留位置新建 2#车间，新增先进自动组装、仓储流水线、测试设备、喷塑线、冲砂房等设备，新增劳动定员约 5 人，配合原有厂区生产设备，形成年产 840 台搓丝机的生产能力。建设单位已在嘉善县经济和信息化局备案，项目代码：2112-330421-07-02-764020。	
现场调查、检测/采样人员名单及建设单位陪同人	
调查人: 郑子明、董慧盈 调查时间: 2022.01.20 陪同人: 朱凤	

建设项目/用人单位存在的主要职业病危害因素	
职业病危害因素有：化学有害因素：其他粉尘（铁粉尘）、其他粉尘（塑粉）；物理因素：噪声、高温。	
检测结果	
—	
评价结论与建议	
评价结论	根据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发〔2021〕5号）的有关规定，本项目属于 C3429 其他金属加工机械制造，归类为 C342 金属加工机械制造，为职业病危害严重的建设项目。
建议	（1）根据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》原国家安全生产监督管理总局令第 90 号，建设项目应形成职业病危害预评价工作报告备查，同时进行信息公示。 （2）根据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》原国家安全生产监督管理总局令第 90 号，存在职业病危害的建设项目，建设单位应当在施工前按照职业病防治有关法律、法规、规章和标准的要求，进行职业病防护设施设计。 （3）根据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》原国家安全生产监督管理总局令第 90 号，建设项目试运行期间（试运行时间应当不少于 30 日，最长不得超过 180 日，国家有关部门另有规定或者特殊要求的行业除外），建设单位应当对职业病防护设施运行的情况和工作场所的职业病危害因素进行监测，并进行职业病危害控制效果评价。
评审组评审意见	
1、补充细化冲砂操作工艺过程和职业病防护设施的分析与评价； 2、补充完善喷塑车间高温职业病危害因素的识别与评价； 3、细化个人防护用品的分析与评价。	