

单位	浙江昌业建材有限公司
项目名称	职业病危害控制效果评价报告
项目地址	老 07 省道南侧、富源路东侧地块和老 07 省道南侧化工搬迁地块
项目负责人	罗斌元
公示信息类别	职业病危害预评价 ☐ 职业病危害现状评价 ☐ 职业病危害控制效果评价 ☒
项目简介	
浙江昌业建材有限公司注册成立于 2021 年 7 月，统一社会信用代码为 91330402MA2LB3K72W，浙江昌业建材有限公司于 2022 年收购浙江龙业建材有限公司部分生产厂区。本公司生产厂区内共有：一厂区（嘉兴市大桥镇中环南路、夏云路路口）、二厂区（老 07 省道南侧、富源路东侧地块）、三厂区（老 07 省道南侧化工搬迁地块）。本次评价的厂区为二厂区和三厂区，占地面积分别为 30 亩、19.4 亩，注册资本为 3000 万元，共有职员 100 人。本项目购置矿物料外渗系统、混凝土搅拌机、矿石分离机、码头吊车、斜皮带机、搅拌车、铲车等生产设备，在生产厂区内组成 4 条混凝土生产线，形成年产商品混凝土 85 万立方米的生产能力。浙江昌业建材有限公司于 2022 年 8 月委托浙江和邦安全技术有限公司进行职业病危害控制效果评价。	
现场调查、检测/采样人员名单及建设单位陪同人	
调查人:黄嘉龙、董慧盈 调查时间: 2022 年 9 月 7 日 采样时间: 2022 年 9 月 7 日~9 月 9 日 采样人: 毛利杰、李俊杰 陪同人: 罗斌元	
建设项目/用人单位存在的主要职业病危害因素	
化学检测因素为: 矽尘、水泥粉尘、氮氧化物、锰及其无机化合物、电焊烟尘; 物理检测因素: 噪声、电焊弧光。	
检测结果	

化学有害因素：通过对工作场所矽尘、水泥粉尘、电焊烟尘、锰及其无机化合物、氮氧化物等化学有害因素的检测，检测结果浓度均符合 GBZ2.1-2019 标准要求。物理因素：通过对工作场所噪声、电焊弧光物理因素强度的检测，各岗位检测结果均符合 GBZ2.2-2007 标准要求。

评价结论与建议

评价结论	依据《国民经济行业分类》（GBZ/T4754-2017），本项目属于 C3029 其他水泥类似制品制造。根据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发〔2021〕5 号）的有关规定，本项目属于其他水泥类似制品制造，故该项目属于“职业病危害严重”的建设项目。
建议	建设单位按照职业病防治的相关法律法规及《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014 的规定应对缺少体检项目的部分岗位员工进行补充体检项目。

技术审查专家组评审意见

--