

单位	中国石油天然气股份有限公司
项目名称	浙江海盐庆丰加油站
项目地址	海盐县武原街道枣园东路南侧、翁金线东侧
项目性质	新建 ☒ 改建 ☐ 迁建 ☐ 技术改造 ☐ 技术引进 ☐
项目负责人	张宇龙
公示信息类别	职业病危害预评价 ☐ 职业病防护设施设计 ☐ 控制效果评价与职业病防护设施验收 ☒
项目简介	
中国石油天然气股份有限公司浙江嘉兴销售分公司，成立于 2003 年 11 月，营业场所位于浙江省嘉兴市南湖区九曲路 745 号 1 号楼，法定代表人：范履刚。统一社会信用代码：91330402739209785Q。 中国石油天然气股份有限公司浙江海盐庆丰加油站为其下属加油站，统一社会信用代码：913304247818351060（1/1），经营范围：储存经营：汽油、柴油[闭杯闪点$\leq 60^{\circ}\text{C}$]；不带储存经营（票据贸易）：煤油；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售；卷烟、雪茄烟、润滑油、日用百货的零售。 中国石油天然气股份有限公司浙江海盐庆丰加油站（以下简称为“庆丰加油站”）隶属于中国石油天然气股份有限公司浙江嘉兴销售分公司，成立于 2005 年。原加油站位于海盐县武原镇乍秦线庆丰段 83 号，根据“关于同意迁建中国石油天然气股份有限公司浙江海盐庆丰加油站的批复”，搬迁后本项目位于武原街道枣园东路南侧、翁金线东侧，总占地面积 2912m^2，根据企业提供的文件：站房 341.6m^2，罩棚 547.2m^2（立项文件：站房 350m^2，罩棚 600m^2），站内设有 30m^3 的埋地油罐 5 座，其中汽油 30m^3 埋地储罐 4 座，柴油 30m^3 埋地储罐 1 座。	
现场调查、检测/采样人员名单及建设单位陪同人	

调查人:汤其龙、董慧盈 调查时间:2022. 7. 1 采样人:毛利杰、严建晖 采样时间:2022. 7. 13-7. 15 陪同人: 张宇龙	
建设项目/用人单位存在的主要职业病危害因素	
确定本项目的检测因素为: 苯、甲苯、二甲苯、溶剂汽油、高温	
检测结果	
化学有害因素: 通过对工作场所化学危害因素进行采样、分析、检测, 结果显示: 本项目各岗位空气中的苯、甲苯、二甲苯、溶剂汽油浓度均符合GBZ2. 1-2019标准要求。 高温: 根据本次对用人单位工作岗位高温进行的检测, 各岗位符合《工作场所所有害因素职业接触限值第 2 部分: 物理因素》(GBZ2. 2-2007) 标准要求。	
评价结论与建议	
评价结论	依据《国民经济行业分类》(GBZ/T4754-2017), 本项目属于 F5265 机动车燃油零售。根据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》的有关规定, 本项目属于 F5265 机动车燃油零售, 故该项目属于“职业病危害一般”的建设项目。 综上所述, 中国石油天然气股份有限公司浙江海盐庆丰加油站当前能满足国家和地方对职业卫生方面法律、法规、标准的要求; 正常生产过程中, 采取了控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下, 能符合国家和地方对职业卫生方面法律、法规、标准的要求, 具备了职业病防护设施竣工验收的条件。
建议	本报告是根据建设单位提供的项目现有生产运行情况进行的识别、分析、检测和评价。如果本项目今后在产品、产量、原辅材料、生产工艺等方面发生变化时, 需另行评价。

	(2) 根据《工作场所职业卫生监督管理规定》有关规定，应将本次控制效果评价结果向从业人员公布，并将评价结果存入本单位职业卫生档案。 (3) 根据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》国家安全生产监督管理总局令第90号，建设项目应形成职业病危害控制效果评价报告备查，同时进行信息公示。 (4) 企业应按（原国家安监总局第48号令，2012年6月1日起实施）要求，登录“职业病危害项目申报系统”（http://www.zybwshsb.com）进行职业病危害《职业病危害项目申报管理办法》项目电子数据申报，同时将纸质资料上报当地职业卫生监督管理部门。 (5) 根据国家卫健委5号令《工作场所职业卫生管理规定》第20条，企业应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。。
技术审查专家组评审意见	
同意通过本《评价报告》。	