

浙江和邦安全技术有限公司

受控编号 ZHB-QR-35-01

生效日期 2023-02-01

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	桐乡市恒隆化工有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJP2023036 5
用人单位名称	桐乡市恒隆化工有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇工业区德胜路 299 号	联系人	沈晓明
评价单位	浙江和邦安全技术有限公司		
项目编制人	严健晖	项目审核人	储成运
项目负责人	严健晖	项目签发人	胡晓剑
现场调查人员	严健晖, 张鹏飞		
调查时间	2023-06-15	用人单位陪同人	沈晓明
检查范围	一期 DCS 控制室、一期 EO/PO 罐区、一期生产车间、二期 DCS 控制室、二期 EO/PO 罐区、二期生产车间、仓库、制氮及泵房、污水处理站、油剂车间、酯化车间		
存在的职业病危害因素	五氧化二磷, 噪声, 氢氧化钠, 氢氧化钾, 环氧丙烷, 环氧乙烷, 硅藻土粉尘(游离 SiO ₂ 含量<10%) (总尘)		
采样、检测人员	严健晖, 张鹏飞		
采样、检测时间	2023-06-16	用人单位陪同人	沈晓明
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 16 个点、个体 0 个, 检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求; 共检测物理因素定点 7 个点、个体 0 个, 检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求;		

浙江和邦安全技术有限公司

受控编号 ZHB-QR-35-01

生效日期 2023-02-01

报告时间	2023 年 07 月 13 日		
评审专家	无	评审时间	无

仅用于公司网站公示使用

浙江和邦安全技术有限公司

受控编号 ZHB-QR-35-01

生效日期 2023-02-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

