

浙江和邦安全技术有限公司

受控编号 ZHB-QR-35-01

生效日期 2023-02-01

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	麒盛科技股份有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJP2023047 2
用人单位名称	麒盛科技股份有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	嘉兴市秀洲区王江泾镇 07 省道东 侧、元丰大道南侧	联系人	丁俊伟
评价单位	浙江和邦安全技术有限公司		
项目编制人	徐佳成	项目审核人	储成运
项目负责人	徐佳成	项目签发人	胡晓剑
现场调查人员	徐佳成, 赵如宁		
调查时间	2023-07-14	用人单位陪同人	丁俊伟
检查范围	2F 床垫散味车间、3F 木工车间、3F 电子车间、3F 组装车间、五金车间、仓储、喷塑车间、总装车间、散味间、新品导入焊接车间、木板车间、机加工车间、框架配套厂、污水处理、焊接车间、物流、缝纫车间 1、缝纫车间 2、背靠线、设备部空压机、设备部 配电房		
存在的职业病 危害因素	丙烯腈, 乙酸乙酯, 二氧化锡(按 Sn 计), 其他粉尘(总尘), 噪声, 工 频电场, 木粉尘(硬)(总尘), 氢氧化钠, 氮氧化物(一氧化氮和二氧化 化氮), 电焊烟尘(总尘), 碳酸钠, 紫外辐射, 苯乙烯, 铅烟, 锰及其无 机化合物(按 MnO ₂ 计), 高温		
采样、检测人员	徐佳成, 赵如宁		

浙江和邦安全技术有限公司

受控编号 ZHB-QR-35-01

生效日期 2023-02-01

采样、检测时间	2023-07-14	用人单位陪同人	丁俊伟
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 36 个点、个体 0 个，其中有 4 个点不符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 94 个点、个体 0 个，其中有 31 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2023 年 07 月 31 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江和邦安全技术有限公司

受控编号 ZHB-QR-35-01

生效日期 2023-02-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

