

浙江和邦安全技术有限公司

受控编号 ZHB-QR-35-01

生效日期 2023-02-01

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	桐乡市梧桐振龙精密铸件厂工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJP2023039 9
用人单位名称	桐乡市梧桐振龙精密铸件厂	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道民安村	联系人	罗忠兴
评价单位	浙江和邦安全技术有限公司		
项目编制人	王开元	项目审核人	储成运
项目负责人	王开元	项目签发人	胡晓剑
现场调查人员	焦 舰, 卢 君		
调查时间	2023-06-26	用人单位陪同人	罗忠兴
检查范围	注蜡车间、浇铸车间、生产车间、脱蜡车间、锅炉房		
存在的职业病危害因素	一氧化碳, 其他粉尘(总尘), 噪声, 氨, 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮), 游离二氧化硅, 电焊烟尘(总尘), 石蜡烟, 矽尘(呼尘), 矽尘(总尘), 紫外辐射, 锰及其无机化合物(按 MnO ₂ 计), 高温		
采样、检测人员	王开元, 张惠霞		
采样、检测时间	2023-06-28 至 2023-07-28	用人单位陪同人	罗忠兴
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 14 个点、个体 2 个, 检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求; 共检测物理因素定点 11 个点、个体 0 个, 其中有 2 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求, 其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		

浙江和邦安全技术有限公司

受控编号 ZHB-QR-35-01

生效日期 2023-02-01

报告时间	2023 年 08 月 10 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江和邦安全技术有限公司

受控编号 ZHB-QR-35-01

生效日期 2023-02-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

