

浙江和邦安全技术有限公司

受控编号 ZHB-QR-35-01

生效日期 2023-02-01

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江博汇汽车部件有限公司工作场所职业病危害因素检测报告		项目编号	ZJP2023044 9
用人单位名称	浙江博汇汽车部件有限公司		评价类别	定期检测
用人单位地址	嘉善县惠民街道永胜路8号		联系人	陈雄
评价单位	浙江和邦安全技术有限公司			
项目编制人	张 勇		项目审核人	储成运
项目负责人	张 勇		项目签发人	胡晓剑
现场调查人员	卢 君, 张骏祥			
调查时间	2023-07-07		用人单位陪同人	张钱欢
检查范围	仓库、生产车间			
存在的职业病危害因素	其他粉尘(总尘), 噪声, 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮), 电焊烟尘(总尘), 紫外辐射, 锰及其无机化合物(按 MnO ₂ 计), 高温			
采样、检测人员	张经纬, 张 勇			
采样、检测时间	2023-07-10 至 2023-08-08		用人单位陪同人	张钱欢
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 11 个点、个体 0 个, 检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求; 共检测物理因素定点 17 个点、个体 0 个, 其中有 4 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求, 其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。			
报告时间	2023 年 08 月 14 日			

浙江和邦安全技术有限公司

受控编号 ZHB-QR-35-01

生效日期 2023-02-01

评审专家	无	评审时间	无
------	---	------	---

仅用于公司网站公示使用

浙江和邦安全技术有限公司

受控编号 ZHB-QR-35-01

生效日期 2023-02-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

