

浙江和邦安全技术有限公司

受控编号 ZHB-QR-35-01

生效日期 2023-02-01

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	锦萧建筑科技有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJP2023068 5
用人单位名称	锦萧建筑科技有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省嘉兴市海盐县望海街道九 里路 188 号	联系人	李世巍
评价单位	浙江和邦安全技术有限公司		
项目编制人	徐佳成	项目审核人	储成运
项目负责人	徐佳成	项目签发人	胡晓剑
现场调查人员	徐佳成, 赵如宁		
调查时间	2023-09-01	用人单位陪同人	李世巍
检查范围	1#生产区、3#生产区、6#生产区、9#生产区、搅拌站、码头、砂石堆场、钢筋加工区、钢筋骨架制作区		
存在的职业病 危害因素	其他粉尘(总尘), 噪声, 手传振动, 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮), 游离二氧化硅, 电焊烟尘(总尘), 矽尘(呼尘), 矽尘(总尘), 紫外辐射, 锰及其无机化合物(按 MnO ₂ 计), 高温		
采样、检测人员	徐佳成, 赵如宁		
采样、检测时间	2023-09-01	用人单位陪同人	李世巍

浙江和邦安全技术有限公司

受控编号 ZHB-QR-35-01

生效日期 2023-02-01

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 13 个点、个体 9 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 20 个点、个体 0 个，其中有 6 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2023 年 09 月 22 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江和邦安全技术有限公司

受控编号 ZHB-QR-35-01

生效日期 2023-02-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

