

浙江和邦安全技术有限公司

受控编号 ZHB-QR-35-01

生效日期 2023-02-01

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	桐昆集团股份有限公司（桐昆集团 洲泉集中供热中心）工作场所职业 病危害因素检测报告	项目编号	ZJP2023074 6
用人单位名称	桐昆集团股份有限公司（桐昆集团 洲泉集中供热中心）	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省桐乡市洲泉镇昆鸣路 8 号	联系人	沈海峰
评价单位	浙江和邦安全技术有限公司		
项目编制人	张 勇	项目审核人	储成运
项目负责人	张 勇	项目签发人	胡晓剑
现场调查人员	卢 君, 张骏祥		
调查时间	2023-09-17	用人单位陪同人	沈海峰
检查范围	供排水及水处理系统、换热系统、烟气脱硫脱硝系统、辅助生产 系统、运煤码头、锅炉系统、除灰渣系统		
存在的职业病 危害因素	一氧化碳, 乙二醇, 乙醛, 二氧化硫, 噪声, 工频电场, 氢氧化钠, 氨, 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮), 氯化氢及盐酸, 游离二氧化硅, 煤 尘(游离 SiO ₂ 含量<10%) (呼尘), 煤尘(游离 SiO ₂ 含量<10%) (总 尘), 石灰石粉尘(呼尘), 石灰石粉尘(总尘), 矽尘(呼尘), 矽尘(总 尘), 高温		
采样、检测人员	张经纬, 张 勇		
采样、检测时间	2023-09-18 至 2023-09-19	用人单位陪同人	沈海峰

浙江和邦安全技术有限公司

受控编号 ZHB-QR-35-01

生效日期 2023-02-01

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 21 个点、个体 6 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 24 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求；		
报告时间	2023 年 10 月 26 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江和邦安全技术有限公司

受控编号 ZHB-QR-35-01

生效日期 2023-02-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

