

浙江和邦安全技术有限公司

受控编号 ZHB-QR-35-01

生效日期 2023-02-01

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	桐乡市中茂电气有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJP20230919
用人单位名称	桐乡市中茂电气有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇永安南路 16 号(嘉兴永发电子有限公司内)	联系人	施锋华
评价单位	浙江和邦安全技术有限公司		
项目编制人	张 勇	项目审核人	储成运
项目负责人	张 勇	项目签发人	胡晓剑
现场调查人员	卢 君, 张骏祥		
调查时间	2023-10-26	用人单位陪同人	董浪萍
检查范围	拉线车间、插线板装配车间 2F、注塑车间、电子事业部		
存在的职业病危害因素	二氧化锡(按 Sn 计), 噪声, 氯乙烯, 氯化氢及盐酸, 液化石油气, 游离二氧化硅, 滑石粉尘(游离 SiO ₂ 含量<10%) (呼尘), 滑石粉尘(游离 SiO ₂ 含量<10%) (总尘), 聚丙烯粉尘(总尘), 铅烟		
采样、检测人员	严健晖, 张鹏飞		
采样、检测时间	2023-10-27	用人单位陪同人	董浪萍
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 12 个点、个体 0 个, 检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求; 共检测物理因素定点 12 个点、个体 1 个, 检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求;		

浙江和邦安全技术有限公司

受控编号 ZHB-QR-35-01

生效日期 2023-02-01

报告时间	2023 年 11 月 08 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江和邦安全技术有限公司

受控编号 ZHB-QR-35-01

生效日期 2023-02-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

