

浙江和邦安全技术有限公司

受控编号 ZHB-QR-35-01

生效日期 2023-02-01

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	东光齿轮（嘉善）有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJP20230901
用人单位名称	东光齿轮（嘉善）有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	嘉善县罗星街道灵秀路 50 号 1 幢 厂房	联系人	周锂丹
评价单位	浙江和邦安全技术有限公司		
项目编制人	曹桂墙	项目审核人	储成运
项目负责人	曹桂墙	项目签发人	胡晓剑
现场调查人员	焦 舰, 卢 君		
调查时间	2023-10-20	用人单位陪同人	周锂丹
检查范围	生产车间		
存在的职业病 危害因素	其他粉尘(总尘), 噪声		
采样、检测人员	曹桂墙, 徐康磊		
采样、检测时间	2023-10-24	用人单位陪同人	周锂丹
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 2 个点、个体 0 个, 检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求; 共检测物理因素定点 9 个点、个体 0 个, 其中有 4 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求, 其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2023 年 11 月 15 日		

浙江和邦安全技术有限公司

受控编号 ZHB-QR-35-01

生效日期 2023-02-01

评审专家	无	评审时间	无
------	---	------	---

仅用于公司网站公示使用

浙江和邦安全技术有限公司

受控编号 ZHB-QR-35-01

生效日期 2023-02-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

