

浙江和邦安全技术有限公司

受控编号 ZHB-QR-35-01

生效日期 2023-02-01

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	海盐通惠铸造有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	ZXP2023001 6
用人单位名称	海盐通惠铸造有限公司	评价类别	评价检测
用人单位地址	浙江省嘉兴市海盐县望海街道九 里路 122 号	联系人	曹建良
评价单位	浙江和邦安全技术有限公司		
项目编制人	汤其龙	项目审核人	储成运
项目负责人	汤其龙	项目签发人	胡晓剑
现场调查人员	汤其龙, 董慧盈		
调查时间	2023-07-10	用人单位陪同人	曹建良
检查范围	前道车间、后道车间		
存在的职业病 危害因素	一氧化碳, 其他粉尘(总尘), 噪声, 异丙醇, 游离二氧化硅, 甲醇, 矽尘(10%≤游离 SiO ₂ 含量≤50%) (呼尘), 矽尘(10%≤游离 SiO ₂ 含量≤50%) (总尘), 砂轮磨尘(总尘), 高温		
采样、检测人员	汤其龙, 尤濛超		
采样、检测时间	2023-07-10 至 2023-07-12	用人单位陪同人	曹建良

浙江和邦安全技术有限公司

受控编号 ZHB-QR-35-01

生效日期 2023-02-01

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 9 个点、个体 0 个，其中有 5 个点不符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 11 个点、个体 0 个，其中有 4 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2023 年 09 月 23 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江和邦安全技术有限公司

受控编号 ZHB-QR-35-01

生效日期 2023-02-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

