

浙江和邦安全技术有限公司

受控编号 ZHB-QR-35-01

生效日期 2023-02-01

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	嘉兴吉祥才蛮幕墙材料科技股份有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJP2023114 9
用人单位名称	嘉兴吉祥才蛮幕墙材料科技股份有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省 嘉兴市 桐乡市 石门 创业路 288 号 1-2 幢	联系人	姚国平
评价单位	浙江和邦安全技术有限公司		
项目编制人	李 睿	项目审核人	储成运
项目负责人	李 睿	项目签发人	胡晓剑
现场调查人员	卢 君, 张骏祥		
调查时间	2023-12-27	用人单位陪同人	何红华
检查范围	喷塑车间、钣金车间		
存在的职业病危害因素	其他粉尘(总尘), 噪声, 氢氧化钠, 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮), 电焊烟尘(总尘), 紫外辐射, 铝合金粉尘(总尘), 锰及其无机化合物(按 MnO ₂ 计)		
采样、检测人员	李 睿, 胡水连		
采样、检测时间	2023-12-28	用人单位陪同人	何红华

浙江和邦安全技术有限公司

受控编号 ZHB-QR-35-01

生效日期 2023-02-01

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 5 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 9 个点、个体 0 个，其中有 1 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 01 月 10 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江和邦安全技术有限公司

受控编号 ZHB-QR-35-01

生效日期 2023-02-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

