

浙江和邦安全技术有限公司

受控编号 ZHB-QR-35-01

生效日期 2023-02-01

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	麒盛科技股份有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	ZXP2024000 1
用人单位名称	麒盛科技股份有限公司	评价类别	评价检测
用人单位地址	嘉兴市秀洲区王江泾镇 07 省道东 侧、元丰大道南侧	联系人	丁俊伟
评价单位	浙江和邦安全技术有限公司		
项目编制人	陈飞	项目审核人	储成运
项目负责人	陈飞	项目签发人	胡晓剑
现场调查人员	陈飞		
调查时间	2023-12-21	用人单位陪同人	朱飞
检查范围	五金车间、仓储物流区、内销配套厂、喷塑车间、总装车间、新品导入总装车间、新品导入机加工车间、新品导入焊接车间、新品导入缝纫车间、木工车间、木板车间、框架配套厂、注塑车间、测试中心、焊接车间、电子车间、缝纫厂、辅助生产区		
存在的职业病 危害因素	1, 3-丁二烯, 丙烯腈, 二氧化锡 (按 Sn 计), 其他粉尘 (总尘), 噪声, 木粉尘 (硬) (总尘), 氟及其化合物 (不含氟化氢) (按 F 计), 氢氧化钠, 氨, 氮氧化物 (一氧化氮和二氧化氮), 氯化氢及盐酸, 照度, 电焊烟尘 (总尘), 硫化氢, 硫酸钡, 紫外辐射, 苯乙烯, 锰及其无机化合物 (按 MnO ₂ 计)		
采样、检测人员	黄嘉龙, 汤其龙, 郑子明, 尤濛超		

浙江和邦安全技术有限公司

受控编号 ZHB-QR-35-01

生效日期 2023-02-01

采样、检测时间	2024-01-03 至 2024-01-05	用人单位陪同人	朱飞
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 32 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 120 个点、个体 0 个，其中有 25 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 01 月 31 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江和邦安全技术有限公司

受控编号 ZHB-QR-35-01

生效日期 2023-02-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

