

浙江和邦安全技术有限公司

受控编号 ZHB-QR-35-01

生效日期 2023-02-01

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	嘉善天晟精密铸件股份有限公司 工作场所职业病危害因素检测报 告	项目编号	ZKP2024002 1
用人单位名称	嘉善天晟精密铸件股份有限公司	评价类别	评价检测
用人单位地址	浙江省嘉兴市嘉善县陶庄镇隆兴 路 169 号	联系人	吴春荣
评价单位	浙江和邦安全技术有限公司		
项目编制人	汤其龙	项目审核人	储成运
项目负责人	汤其龙	项目签发人	胡晓剑
现场调查人员	汤其龙, 董慧盈		
调查时间	2024-05-17	用人单位陪同人	吴春荣
检查范围	公辅工程、制壳车间、后处理车间、机加工车间、污水处理、蜡 模车间、酸洗区域、铸造区		
存在的职业病 危害因素	一氧化碳(非高原), 其他粉尘(总尘), 噪声, 手传振动, 氟化氢(按 F 计), 氢氧化钠, 氯化氢及盐酸, 游离二氧化硅, 照度, 电焊烟尘(总尘), 石蜡烟, 矽尘(10%≤游离 SiO2 含量≤50%) (呼尘), 矽尘(10%≤游离 SiO2 含量≤50%) (总尘), 紫外辐射, 草酸, 铜烟, 锰及其无机化合物 (按 MnO2 计), 高温		
采样、检测人员	汤其龙, 尤濛超, 陆勇良		
采样、检测时间	2024-05-29 至 2024-06-20	用人单位陪同人	吴春荣

浙江和邦安全技术有限公司

受控编号 ZHB-QR-35-01

生效日期 2023-02-01

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 20 个点、个体 3 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 21 个点、个体 2 个，其中有 4 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 08 月 08 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江和邦安全技术有限公司

受控编号 ZHB-QR-35-01

生效日期 2023-02-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

