

浙江和邦安全技术有限公司

受控编号 ZHB-QR-35-01

生效日期 2023-02-01

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	平湖市天龙机械制造有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJP20240427
用人单位名称	平湖市天龙机械制造有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省嘉兴市平湖市林埭镇天成路 368 号-2	联系人	戚华中
评价单位	浙江和邦安全技术有限公司		
项目编制人	张经纬	项目审核人	储成运
项目负责人	张经纬	项目签发人	胡晓剑
现场调查人员	卢 君, 张骏祥		
调查时间	2024-07-04	用人单位陪同人	戚华中
检查范围	一厂区生产车间 1F、一厂区生产车间 2F、二厂区生产车间		
存在的职业病危害因素	乙酸丁酯, 乙酸乙酯, 二丙酮醇, 二甲苯, 其他粉尘(总尘), 噪声, 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮), 油雾, 甲苯, 电焊烟尘(总尘), 磷酸, 紫外辐射, 苯, 锰及其无机化合物(按 MnO ₂ 计), 高温		
采样、检测人员	李俊杰, 周为良		
采样、检测时间	2024-07-05	用人单位陪同人	戚华中
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 12 个点、个体 0 个, 检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求; 共检测物理因素定点 24 个点、个体 0 个, 检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求;		
报告时间	2024 年 08 月 07 日		

浙江和邦安全技术有限公司

受控编号 ZHB-QR-35-01

生效日期 2023-02-01

评审专家	无	评审时间	无
------	---	------	---

浙江和邦安全技术有限公司

受控编号 ZHB-QR-35-01

生效日期 2023-02-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



浙江和邦安全技术有限公司

受控编号 ZHB-QR-35-01

生效日期 2023-02-01

