项目名称	嘉兴汇源纺织染整有限公司使用危险化学品安全现状评价报告		
项目地址	嘉兴市秀洲区王江泾镇秋茂路 28 号		
项目所属行业	■石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业 □烟花爆竹制造业		
项目类别	□预评价　　□验收评价　　■现状评价		
项目编号	浙和邦【评】字第 2020-1-055 号	**项目完成时间**	2020. 3.30
现场勘验时间	2020. 4.31	**现场勘验人员**	沈鹰翀、潘忠良

项目简介

嘉兴汇源纺织染整有限公司成立于 2002 年 3 月，注册地址位于嘉兴市秀洲区王江泾镇秋茂路 28 号，占地面积 36984 ㎡，现有职工 450 人，其中安全管理人员 3 人。

本项目评价的范围为：

（1）嘉兴汇源纺织染整有限公司印染车间染整过程涉及的危险化学品：连二亚硫酸钠、过氧化氢溶液（22%）、氢氧化钠溶液、硝酸的使用及储存；定型过程涉及危险化学品：天然气的使用；污水处理过程中涉及的危险化学品：氢氧化钠溶液、硫酸的使用及储存；

（2）本项目中涉及到危险化学品使用、储存的建（构）筑物有：印染车间一、印染车间二、印染车间三、化学品仓库、污水处理站等，企业其它生产场所不在本次评价范围内。

项目组成员

工作分工	姓名	职业资格证书编号
项目负责人	沈鹰翀	S011032000110192000876
项目组成员 1	潘忠良	1600000000100140
项目组成员 2	费炜栋	S011032000110193000743
报告编制人 1	沈鹰翀	S011032000110192000876
报告编制人 2	潘忠良	1600000000100140
报告审核人	孙根新	S011032000110191000392
技术负责人	陈业鸿	1700000000100091
过程控制负责人	张惠霞	S011032000110191000444

项目现场照片