

项目名称	浙江中迪不锈钢管有限公司使用危险化学品安全现状评价报告		
项目地址	浙江省嘉兴市南湖区新丰镇嘉钢路 988 号		
项目所属行业	☒ 石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业 ☐ 烟花爆竹制造业		
项目类别	☐ 预评价 ☐ 验收评价 ☒ 现状评价		
项目编号	浙和邦【评】字第 2020-1-020 号	项目完成时间	2020.3.30
现场勘验时间	2020.2.18	现场勘验人员	张惠霞、焦舰
项目简介			
浙江中迪不锈钢管有限公司成立于 2011 年 08 月 22 日，注册地址位于：浙江省嘉兴市南湖区新丰镇嘉钢路 988 号，公司厂房为自有厂房，现有员工总数 47 名，其中安全管理人员 2 名。 本项目评价的范围为： 1) 本项目涉及的危化品使用装置：酸洗装置、退火炉、焊接装置、液化石油气燃烧装置、酸雾塔； 2) 本项目涉及的主要场所：生产区（酸洗区、退火炉区、焊接区、液化石油气使用区、酸雾塔）和物料存放区（化学品仓库：存放氢氟酸、片碱，中间仓库：存放液化石油气瓶，以及氧气瓶、氩气瓶和氮气瓶存放场所）； 3) 涉及的主要危险物质：硝酸、氢氟酸、天然气、液化石油气、氧[压缩的]、氩[压缩的]、氮[压缩的]、片碱；			
项目组成员			
工作分工	姓名	职业资格证书编号	
项目负责人	沈鹰翀	S011032000110192000876	
项目组成员 1	焦舰	S011032000110192001071	
项目组成员 2	费炜栋	S011032000110193000743	
报告编制人 1	沈鹰翀	S011032000110192000876	
报告编制人 2	焦舰	S011032000110192001071	
报告审核人	孙根新	S011032000110191000392	
技术负责人	陈业鸿	1700000000100091	
过程控制负责人	张惠霞	S011032000110191000444	
项目现场照片			
			