

项目名称	海宁市景丰新材料有限公司使用危险化学品安全现状评价报告		
项目地址	浙江省海宁市浙江海宁经编产业园区红旗大道 23 号(系租用海宁市欧兰纺织有限公司厂房)		
项目所属行业	☒ 石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业 ☐ 烟花爆竹制造业		
项目类别	☐ 预评价 ☐ 验收评价 ☒ 现状评价		
项目编号	浙和邦【评】字第 2020-1-139 号	项目完成时间	2020.7.21
现场勘验时间	2020.6.9	现场勘验人员	郭喜乐、杜燕军

项目简介

海宁市景丰新材料有限公司位于浙江省海宁市浙江海宁经编产业园区红旗大道 23 号(系租用海宁市欧兰纺织有限公司厂房)，成立于 2015 年 4 月。企业主要从事纺织面料烫金、印花、复合加工，现有员工 10 人。

本项目评价的范围为：

- (1) 烫金、复合生产工艺过程(含生产过程中使用的设备、电气、仪表等控制系统)；
- (2) 建(构)筑物：危险化学品仓库、厂房二楼；
- (3) 生产过程中涉及使用的危险化学品：2-丁酮、乙酸乙酯、聚氨酯树脂，共 3 种。

项目组成员

工作分工	姓名	职业资格证书编号
项目负责人	郭喜乐	S011032000110193000771
项目组成员 1	杜燕军	S011032000110193000657
项目组成员 2	常广立	1100000000201797
报告编制人 1	郭喜乐	S011032000110193000771
报告编制人 2	杜燕军	S011032000110193000657
报告审核人	孙根新	S011032000110191000392
技术负责人	陈业鸿	1700000000100091
过程控制负责人	张惠霞	S011032000110191000444

项目现场照片

