

项目名称	嘉善长宁服装辅料厂喷漆场所使用危险化学品安全现状评价报告		
项目地址	嘉善县西塘镇大舜服装辅料创业园		
项目所属行业	☒ 石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业 ☐ 烟花爆竹制造业		
项目类别	☐ 预评价 ☐ 验收评价 ☒ 现状评价		
项目编号	浙和邦【评】字第 2020-1-008 号	项目完成时间	2020.3.24
现场勘验时间	2020.2.18	现场勘验人员	赵如宁 焦舰
项目简介			
嘉善长宁服装辅料厂成立于 2010 年 1 月 11 日，地址位于嘉善县西塘镇大舜服装辅料创业园，厂房自有，总建筑面积 2982.72m²；现有员工总数 8 名，其中安全管理人员 1 名。 本项目评价的范围为： (1) 嘉善长宁服装辅料厂在加工钮扣、服装辅料过程中涉及危险化学品的使用及储存。 (2) 本项目中涉及到危险化学品使用、储存的建（构）筑物有：生产厂房（三层生产车间）。 (3) 涉及的危险化学品：油漆、稀释剂。 (4) 与上述产品相配套的公用工程系统。 (5) 厂区总平面布置和周边防护距离。 (6) 管理体系、管理制度及人员资质等。			
项目组成员			
工作分工	姓名	职业资格证书编号	
项目负责人	赵如宁	1800000000300477	
项目组成员 1	焦 舰	S011032000110192001071	
项目组成员 2	沈鹰翀	S011032000110192000876	
报告编制人 1	赵如宁	1800000000300477	
报告编制人 2	焦 舰	S011032000110192001071	
报告审核人	孙根新	S011032000110191000392	
技术负责人	陈业鸿	1700000000100091	
过程控制负责人	张惠霞	S011032000110191000444	
项目现场照片			

