

项目名称	嘉善新盛达服装辅料厂（普通合伙）喷漆场所使用危险化学品安全现状评价报告		
项目地址	浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇大舜钮扣南路 16 号 1 幢-9		
项目所属行业	☒ 石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业 ☐ 烟花爆竹制造业		
项目类别	☐ 预评价 ☐ 验收评价 ☒ 现状评价		
项目编号	浙和邦【评】字第 2020-1-010 号	项目完成时间	2020.2.25
现场勘验时间	2020.1.15	现场勘验人员	赵如宁 焦舰
项目简介			
嘉善新盛达服装辅料厂（普通合伙）位于浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇大舜钮扣南路 16 号 1 幢-9，总建筑面积 1000m²；现有员工总数 15 名，其中兼职安全管理员 1 名。 本项目评价的范围为： （1）嘉善新盛达服装辅料厂（普通合伙）在服装辅料喷漆过程中涉及危险化学品的使用及储存。 （2）涉及危险化学品使用、储存的建（构）筑物有：生产厂房。 （3）涉及的危险化学品：UV 紫外光固化涂料、乙酸乙酯。 （4）厂区总平面布置和周边防护距离。 （5）管理体系、管理制度及人员资质等。			
项目组成员			
工作分工	姓名	职业资格证书编号	
项目负责人	赵如宁	1800000000300477	
项目组成员 1	焦 舰	S011032000110192001071	
项目组成员 2	沈鹰翀	S011032000110192000876	
报告编制人 1	赵如宁	1800000000300477	
报告编制人 2	焦 舰	S011032000110192001071	
报告审核人	孙根新	S011032000110191000392	
技术负责人	陈业鸿	1700000000100091	
过程控制负责人	张惠霞	S011032000110191000444	
项目现场照片			

