

项目名称	嘉善巨旺服装辅料厂（普通合伙）喷漆场所使用危险化学品安全现状评价报告		
项目地址	浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇腾舜路9号-9		
项目所属行业	<input checked="" type="checkbox"/> 石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业 <input type="checkbox"/> 烟花爆竹制造业		
项目类别	<input type="checkbox"/> 预评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input checked="" type="checkbox"/> 现状评价		
项目编号	浙和邦【评】字第2020-1-026号	项目完成时间	2020.3.24
现场勘验时间	2020.2.21	现场勘验人员	赵如宁 焦舰
项目简介			
<p>嘉善巨旺服装辅料厂（普通合伙）位于浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇腾舜路9号-9，现有员工总数9名，其中兼职安全管理员1名。</p> <p>本项目评价的范围为：</p> <p>(1) 嘉善巨旺服装辅料厂（普通合伙）在服装辅料喷漆过程中涉及危险化学品的使用及储存。</p> <p>(2) 涉及危险化学品使用、储存的建（构）筑物有：生产厂房（二、三层）。</p> <p>(3) 涉及的危险化学品：UV 紫外光固化涂料、稀释剂。</p> <p>(4) 厂区总平面布置和周边防护距离。</p> <p>(5) 管理体系、管理制度及人员资质等。</p>			
项目组成员			
工作分工	姓名	职业资格证书编号	
项目负责人	赵如宁	1800000000300477	
项目组成员1	焦舰	S011032000110192001071	
项目组成员2	沈鹰翀	S011032000110192000876	
报告编制人1	赵如宁	1800000000300477	
报告编制人2	焦舰	S011032000110192001071	
报告审核人	孙根新	S011032000110191000392	
技术负责人	陈业鸿	1700000000100091	
过程控制负责人	张惠霞	S011032000110191000444	
项目现场照片			

