| 项目名称 | 嘉善星展服饰辅料有限公司喷漆场所使用危险化学品安全现状评价报告 | | | |
|--------|-----------------------------------|--------|----------|--|
| 项目地址 | 浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇华兴路 56 号 2 幢 | | | |
| 项目所属行业 | ■石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 □烟花爆竹制造业 | | | |
| 项目类别 | □预评价 □验收评价 Ⅰ | ■现状评价 | | |
| 项目编号 | 浙和邦【评】字第 2020-1-043 号 | 项目完成时间 | 2020.4.1 | |
| 现场勘验时间 | 2020.2.25 | 现场勘验人员 | 赵如宁 焦舰 | |

项目简介

嘉善星展服饰辅料有限公司位于浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇华兴路 56 号 2 幢,厂房为租赁,总建筑面积 2962m²;现有员工总数 35 名,其中安全管理人员 1 名。

本项目评价的范围为:

- (1) 嘉善星展服饰辅料有限公司在产品加工过程中涉及危险化学品的使用及存放。
- (2) 本项目中涉及到危险化学品使用、存放的建(构)筑物有: 生产厂房。
- (3) 涉及的危险化学品: 丙烯酸树脂漆、醇酸树脂漆、稀释剂。
- (4) 与上述产品相配套的公用工程系统。
- (5) 厂区总平面布置和周边防护距离。
- (6) 管理体系、管理制度及人员资质等。

| 项 | \blacksquare | | - | |
|------|----------------|-----|-----|---|
| IIII | | ZO | HV | m |
| ~,,, | _ | ΣП. | IJX | |

| 71 H 12/1/27 | | | | | |
|--------------|-----|------------------------|--|--|--|
| 工作分工 | 姓名 | 职业资格证书编号 | | | |
| 项目负责人 | 赵如宁 | 180000000300477 | | | |
| 项目组成员 1 | 焦舰 | S011032000110192001071 | | | |
| 项目组成员 2 | 胡水连 | S011032000110192001036 | | | |
| 报告编制人1 | 赵如宁 | 180000000300477 | | | |
| 报告编制人 2 | 焦舰 | S011032000110192001071 | | | |
| 报告审核人 | 孙根新 | S011032000110191000392 | | | |
| 技术负责人 | 陈业鸿 | 170000000100091 | | | |
| 过程控制负责人 | 张惠霞 | S011032000110191000444 | | | |
| 项目现场照片 | | | | | |

