

项目名称	嘉善县嘉乐家服装辅料有限公司喷漆场所使用危险化学品安全现状评价报告		
项目地址	浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇华兴路 56 号		
项目所属行业	☒ 石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业 ☐ 烟花爆竹制造业		
项目类别	☐ 预评价 ☐ 验收评价 ☒ 现状评价		
项目编号	浙和邦【评】字第 2020-1-098 号	项目完成时间	2020.5.20
现场勘验时间	2020.4.20	现场勘验人员	赵如宁 焦舰
项目简介			
嘉善县嘉乐家服装辅料有限公司位于浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇华兴路 56 号，厂房自有，总建筑面积 2976m²；现有员工总数 35 名，其中安全管理人员 1 名。 本项目评价的范围为： （1）嘉善县嘉乐家服装辅料有限公司在产品加工过程中涉及危险化学品的使用及存放。 （2）本项目中涉及到危险化学品使用、存放的建（构）筑物有：1#厂房三层。 （3）涉及的危险化学品：丙烯酸固化剂、硝基漆、硝基漆稀释剂、CH 开油水、CH 丙烯酸漆油。 （4）与上述产品相配套的公用工程系统。 （5）管理体系、管理制度及人员资质等。			
项目组成员			
工作分工	姓名	职业资格证书编号	
项目负责人	赵如宁	1800000000300477	
项目组成员 1	焦 舰	S011032000110192001071	
项目组成员 2	胡水连	S011032000110192001036	
报告编制人 1	赵如宁	1800000000300477	
报告编制人 2	焦 舰	S011032000110192001071	
报告审核人	孙根新	S011032000110191000392	
技术负责人	陈业鸿	1700000000100091	
过程控制负责人	张惠霞	S011032000110191000444	
项目现场照片			

