

项目名称	嘉善欧亿来服饰辅料厂安全现状评价报告（危险化学品使用项目）		
项目地址	嘉善县西塘镇大舜服装辅料创业园		
项目所属行业	<input checked="" type="checkbox"/> 石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业 <input type="checkbox"/> 烟花爆竹制造业		
项目类别	<input type="checkbox"/> 预评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input checked="" type="checkbox"/> 现状评价		
项目编号	浙和邦【评】字第 2020-1-167 号	项目完成时间	2020.7.22
现场勘验时间	2020.6.24	现场勘验人员	赵如宁 焦舰
项目简介			
<p>嘉善欧亿来服饰辅料厂位于嘉善县西塘镇大舜服装辅料创业园，厂房自有，总建筑面积 2334.5m²；现有员工总数 15 名，其中安全管理人员 1 名。</p> <p>本项目评价的范围为：</p> <p>(1) 嘉善欧亿来服饰辅料厂在服装辅料生产过程中涉及危险化学品的使用及存放。</p> <p>(2) 本项目中涉及的建（构）筑物有：生产厂房。</p> <p>(3) 涉及的危险化学品：油漆、稀释剂、UV 紫外光固化涂料。</p> <p>(4) 与上述产品相配套的公用工程系统。</p> <p>(5) 管理体系、管理制度及人员资质等。</p>			
项目组成员			
工作分工	姓名	职业资格证书编号	
项目负责人	周为良	S011032000110192000974	
项目组成员 1	赵如宁	1800000000300477	
项目组成员 2	周为良	S011032000110192000974	
报告编制人 1	赵如宁	1800000000300477	
报告编制人 2	焦舰	S011032000110192001071	
报告审核人	张惠霞	S011032000110191000444	
技术负责人	孙根新	S011032000110191000392	
过程控制负责人	胡水连	S011032000110192001036	
项目现场照片			

