

单位	嘉兴亿桢家具有限公司
项目名称	年产 15000 套定制家具
项目地址	嘉兴市乍浦镇经一路西侧
项目性质	新建 ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造 ☒ 技术引进 ☐
项目负责人	沈沙蒙
公示信息类别	职业病危害预评价 ☐ 职业病防护设施设计 ☐ 控制效果评价与职业病防护设施验收 ☒
项目简介	
嘉兴亿桢家具有限公司位于：嘉兴市乍浦镇经一路西侧（嘉兴市港区天成制衣有限公司内 1 幢）。租凭嘉兴市港区天成制衣有限公司的闲置厂房 5000 平方米，作为生产车间、仓库及办公用房，购置刨切机、锯木机、喷漆线等设备，项目建成后形成 15000 套定制家具的生产能力。本项目总投资 300 万元。	
现场调查、检测/采样人员名单及建设单位陪同人	
调查人:汤其龙、董惠盈 调查时间:2017. 5. 28 采样人:殷昕元、张经纬 采样时间:2017 年 6 月 26 日-6 月 28 日 陪同人:沈沙蒙	
建设项目/用人单位存在的主要职业病危害因素	
职业病危害因素有：（1）粉尘类：木粉尘（2）化学毒物因素类：苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、二氯甲烷等；（3）物理因素类：噪声；	
检测结果	
通过现场检测，本项目粉尘有害因素、化学有还因素均符合要求，物理因素除打磨岗位外均符合要求	
评价结论与建议	
评价结论	根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于“家具制造业”（行业代码 C2110），根据《建设项

	目职业病危害风险分类管理目录（2012 年版）》（安监总安健〔2012〕73 号）的规定，本项目属于木质家具制造，根据行业分类及生产实际，本项目定性为“职业病危害严重”的建设项目。
建议	（1）加强职业卫生防护设施的维护和保养，定期检查干湿两用淋幕、通风装置、布袋集尘器等设施的使用状况，确保设备正常、有效运转。 （2）建议企业在打磨车间内采用定期洒水，防止二次扬尘。采用吸尘器及时清理地面堆积的粉尘。 （3）建议调漆房、喷漆房将漆桶加盖密封，在通风区域内密闭保存和隔离，与各种溶剂接触的防护用品、容器、工具等清洗干净，放到指定位置保存。 （5）确保调漆房内轴流风机正常运行，保持调漆房内整正常通风。 （6）建设单位应根据安监总厅安健〔2013〕171 号《职业卫生档案管理规范》进一步补充完善公司职业卫生管理台账。 （7）建设单位应进一步加强职业卫生知识的宣传教育，提高工人个体防护意识。 （8）规范职业健康体检，包括上岗体检、在岗体检和离岗体检。 （9）个体防护用品应设专人负责采购、发放等工作，并应有相应的台帐记录。 （10）企业为员工配发的个体防护用品应保证能够在有效使用期限内定期更换，防毒口罩、防尘口罩、防噪声耳塞等防护用品应能够随时领用更换。加强对作业人员的监督管理，尤其是防尘口罩、防毒口罩、防噪声耳塞的佩戴情况，确保其在工作过程中正确佩戴个体防护用品。 （11）本报告是根据建设单位提供的项目现有生产运行情况进行的识别、分析、检测和评价。如果本项目今后在产品、产量、原辅材料、生产工艺等方面发生变化时，需另行评价。 （12）根据安监总局令第 47 号《工作场所职业卫生监督管理规定》企业应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。
技术审查专家组评审意见	
1、对喷漆超标岗位进行原因分析，并重新进行检测。根据检测结果对其防护措施进行分析评价。 2、根据岗位职业病危害细化防护设施的分析与评价。	