

项目名称	恩龙实业（嘉兴）有限公司安全现状评价报告（危险化学品使用项目）		
项目地址	浙江省嘉兴市秀洲区高照街道秀新路 111 号		
项目所属行业	<input checked="" type="checkbox"/> 石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业 <input type="checkbox"/> 烟花爆竹制造业		
项目类别	<input type="checkbox"/> 预评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input checked="" type="checkbox"/> 现状评价		
项目编号	浙和邦【评】字第 2021-1-035 号	项目完成时间	2021.2.3
现场勘验时间	2021.1.7	现场勘验人员	哈文龙、张凯达
项目简介			
<p>1) 本项目涉及的装置：镀铝机、排气机；</p> <p>2) 本项目涉及的主要场所：厂房 1（包括氢气存放间）、厂房 2、供气点（液化石油气、液氮、液氧）、危险化学品仓库 1（酒精、环己酮）、危险化学品仓库 2（盐酸、氢氟酸）、危险化学品仓库 3（氢氧化钠、四氯化碳）；</p> <p>3) 涉及的物质：液化石油气、氢气、氧气、氮气、盐酸、氢氟酸、氢氧化钠、四氯化碳、酒精（乙醇）、环己酮；</p> <p>4) 与上述装置相配套的公用工程系统；</p> <p>5) 管理体系、管理制度及人员资质等。</p>			
项目组成员			
工作分工	姓名	职业资格证书编号	
项目负责人	哈文龙	S011032000110192001080	
项目组成员 1	张凯达	1800000000300419	
项目组成员 2	杜燕军	S011032000110193000657	
报告编制人 1	哈文龙	S011032000110192001080	
报告编制人 2	张凯达	1800000000300419	
报告审核人	洪利维	S011032000110191000578	
技术负责人	孙根新	S011032000110191000392	
过程控制负责人	胡水连	S011032000110192001036	
项目现场照片			
			