

项目名称	中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡五泾加油站安全评价报告		
项目地址	浙江省嘉兴市桐乡市河山镇五泾村水洪浜 70 号		
项目所属行业	☒ 石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业 ☐ 烟花爆竹制造业		
项目类别	☐ 预评价 ☐ 验收评价 ☒ 现状评价		
项目编号	浙和邦【评】字第 2020-2-118 号	项目完成时间	2020.8.25
现场勘验时间	2020.7.29	现场勘验人员	张凯达、焦舰
项目简介			
中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡五泾加油站（以下简称桐乡五泾加油站）是中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴石油分公司下属加油站，地址位于：浙江省嘉兴市桐乡市河山镇五泾村水洪浜 70 号。储存量 120m³，其中 30m³ 汽油罐 3 个，30m³ 柴油罐 1 个。依据《汽车加油加气站设计与施工规范（2014 年版）》（GB50156-2012）的规定，该加油站油罐总容积 105m³（柴油罐容积折半计入），属于二级加油站。 该站已取得原嘉兴市安全生产监督管理局核发的危险化学品经营许可证，登记编号“嘉桐安监经字[2018]Y015 号”，许可经营范围：成品油：汽油***。有效期至 2021 年 9 月 26 号。 根据《车用柴油》（GB19147-2016），结合实际中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴石油分公司油品检测数据，本评价报告所称“柴油”均为“柴油[闭杯闪点>60℃]”的简称。			
项目组成员			
工作分工	姓名	职业资格证书编号	
项目负责人	哈文龙	S011032000110192001080	
项目组成员 1	张凯达	1800000000300419	
项目组成员 2	焦 舰	S011032000110192001071	
报告编制人 1	张凯达	1800000000300419	
报告编制人 2	焦 舰	S011032000110192001071	
报告审核人	洪利维	S011032000110191000578	
技术负责人	孙根新	S011032000110191000392	
过程控制负责人	胡水连	S011032000110192001036	
项目现场照片			
			