

项目名称	海宁市荣森纺织股份有限公司安全现状评价报告（危险化学品使用项目）		
项目地址	浙江省嘉兴市海宁市丁桥镇凤凰路 28 号东厂房二楼		
项目所属行业	<input checked="" type="checkbox"/> 石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业 <input type="checkbox"/> 烟花爆竹制造业		
项目类别	<input type="checkbox"/> 预评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input checked="" type="checkbox"/> 现状评价		
项目编号	浙和邦【评】字第 2020-1-269 号	项目完成时间	2020.11.23
现场勘验时间	2020.11.3	现场勘验人员	哈文龙、张凯达

#### 项目简介

- 1) 本项目涉及的装置：火焰复合机、热熔胶复合机；
- 2) 本项目涉及的主要场所：生产车间；
- 3) 涉及的危险化学品：乙酸乙酯、N,N-二甲基甲酰胺（DMF）、液化石油气；
- 4) 与上述装置相配套的公用工程系统；
- 5) 管理体系、管理制度及人员资质等。

#### 项目组成员

工作分工	姓名	职业资格证书编号
项目负责人	哈文龙	S011032000110192001080
项目组成员 1	张凯达	1800000000300419
项目组成员 2	杜燕军	S011032000110193000657
报告编制人 1	哈文龙	S011032000110192001080
报告编制人 2	张凯达	1800000000300419
报告审核人	洪利维	S011032000110191000578
技术负责人	孙根新	S011032000110191000392
过程控制负责人	胡水连	S011032000110192001036

#### 项目现场照片

