

项目名称	华业钢构有限公司安全现状评价报告（危险化学品使用项目）		
项目地址	宁波市镇海区蛟川街道大运路 151 号		
项目所属行业	<input checked="" type="checkbox"/> 石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业 <input type="checkbox"/> 烟花爆竹制造业		
项目类别	<input type="checkbox"/> 预评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input checked="" type="checkbox"/> 现状评价		
项目编号	浙和邦【评】字第 2021-1-033 号	项目完成时间	2021.2.20
现场勘验时间	2021.1.18	现场勘验人员	郭喜乐、徐国良

项目简介

华业钢构有限公司是一家主要从事钢结构工程设计、制作、安装的企业，本项目位于宁波市镇海区蛟川街道大运路 151 号，公司占地面积 37163m²，现有员工 410 人。

本次建设项目安全预评价的范围为：

- (1) 钢结构件生产过程中下料、焊接、喷漆工艺过程；
- (2) 涉及场所：华业钢构有限公司（宁波市大运路厂区）厂房二、厂房三、油漆仓库、液氧槽区；
- (3) 生产过程中涉及使用的危险化学品：丙烷、氧[液化的、压缩的]、油漆、稀释剂、混合气（氩气>70%、二氧化碳），共 6 种。

项目组成员

工作分工	姓名	职业资格证书编号
项目负责人	徐国良	1800000000200588
项目组成员 1	郭喜乐	S011032000110193000771
项目组成员 2	杜燕军	S011032000110193000657
报告编制人 1	郭喜乐	S011032000110193000771
报告编制人 2	杜燕军	S011032000110193000657
报告审核人	张惠霞	S011032000110191000444
技术负责人	孙根新	S011032000110191000392
过程控制负责人	胡水连	S011032000110192001036

项目现场照片

