

项目名称	嘉兴捷顺旅游制品有限公司安全现状评价报告（危险化学品使用项目）		
项目地址	浙江省嘉兴市秀洲区加创路 229 号		
项目所属行业	☒ 石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业 ☐ 烟花爆竹制造业		
项目类别	☐ 预评价 ☐ 验收评价 ☒ 现状评价		
项目编号	浙和邦【评】字第 2021-1-003 号	项目完成时间	2021.3.31
现场勘验时间	2021.2.24	现场勘验人员	洪利维、杜燕军
项目简介			
1) 本项目的生产装置（含生产过程中使用的设备、电气、仪表等控制系统）、生产工艺等； 2) 本项目涉及的场所：一号车间（装配区）、二号车间（装配区）、三号车间（装配区）、四号车间（塑粉仓库、药剂存放区、喷塑区、前处理区）、退塑区、硫酸仓库、危险化学品仓库； 3) 涉及的危险化学品：硫酸、封闭剂、皮膜剂、粘着剂、脱模剂、乙醇[无水]、松香水、天然气；涉及的可燃性粉尘：塑粉； 4) 与上述装置相配套的公用工程系统； 5) 管理体系、管理制度及人员资质等。 凡涉及本项目的环保、消防、职业卫生、厂外运输问题，按照国家有关标准和规定执行，不在本评价范围之内，本报告只做一般性表述；台风、洪水、地质沉降、泥石流等自然灾害方面的危险也不包括在本评价范围内。			
项目组成员			
工作分工	姓名	职业资格证书编号	
项目负责人	洪利维	S011032000110191000578	
项目组成员 1	杜燕军	S011032000110193000657	
项目组成员 2	王 勇	1600000000300541	
报告编制人 1	洪利维	S011032000110191000578	
报告编制人 2	杜燕军	S011032000110193000657	
报告审核人	张惠霞	S011032000110191000444	
技术负责人	孙根新	S011032000110191000392	
过程控制负责人	胡水连	S011032000110192001036	
项目现场照片			
			